

Scheda tecnica della Colla a Contatto Superwand

Polvere di resina sintetica a base cementizia per l'incollaggio su substrati **non assorbenti** e su substrati minerali in interni.

Applicazione: La colla a contatto Superwand è ideale per l'incollaggio su superfici non assorbenti e per la lisciatura e il livellamento di sottofondi in dispersione (come intonaci di resina sintetica, rivestimenti in dispersione e per facciate) e di tutti i sottofondi minerali - come facciate, superfici di pareti e soffitti in gesso, intonaci di calce e cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc.

Dati tecnici:

Materia prima di base:	resina sintetica, metilcellulosa, cemento speciale.
Densità:	ca. 0,9 g/cm ³
Valore PH:	ca. 12
Preparazione:	1 kg polvere per 400 ml acqua
Consumo:	1 kg polvere per 1 m ² (Spessore dell'applicazione 1 mm)
Tempo di elaborazione:	ca. 30 minuti (a + 20 ° C)
Odore:	neutrale

Preparazione dei supporti: Il supporto deve essere portante e privo di agenti separatori (polvere, strati sinterizzati olio per casseforme, ecc.). Pulire e sgrassare accuratamente substrati lisci e non assorbenti, come piastrelle o vernici non assorbenti. Se necessario, preparare lo sfondo con una preparazione adeguata (fissatore), compresi i vecchi sfondi.

Preparazione: Mescolare 2,5 unità in volume di adesivo a contatto Superwand in 1 unità in volume di acqua fredda e limpida (ad esempio 1 kg di adesivo a contatto Superwand in 400 ml di acqua). Mescolare energicamente in modo che si formi una colla senza grumi.

Incollaggio e posa: Lavorare la quantità di adesivo miscelato entro 30 minuti. Eventuali irregolarità possono essere lisce o infeltrite con un panno umido. A seconda dello spessore dell'applicazione, del substrato e della temperatura ambiente, il tempo di asciugatura è di circa 24 ore. Tenere conto della diversa assorbenza e alcalinità quando si eseguono lavori di riparazione. Osservare le istruzioni del produttore di vernici e adesivi per il pretrattamento dei substrati cementizi. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua.

Non lavorare ad una temperatura inferiore a + 5 ° C.
Pulire gli attrezzi sotto l'acqua corrente subito dopo l'uso.
Conservare in un luogo asciutto. Conservare i contenitori aperti ben chiusi.

Conservazione: Conservare in un luogo fresco, al riparo dal gelo. Tenere i contenitori ben chiusi.

No. art.: 19007

Condizionamento: Confezione da 10 kg

Le indicazioni contenute in questa scheda tecnica si basano su esami accurati e rispecchiano il nostro stato della conoscenza attuale. Esse non escludono la necessità di verificare l'idoneità specifica per l'uso del materiale.

8 luglio 2025